Midlertidig terrengarrondering
Midlertidig atkomst utrykningskjøretøy og renovasjon
MIDLERTIDIG RENOVASJON AVFALLSBRØNNER
Midlertidig terrengarrondering Midlertidig bekk/grøft
Midlertidig terrengarrondering
Midlertidig terrengarrondering Atkomst utrykningskjøretøy
Midlertidig terrengarrondering
Midlertidig terreng-arrondering Framtidig bekk/grøft
FRAMTIDIG AVFALLSSUG
MIDLERTIDIG INNKJØRING P-Kjeller
BRANNOPPSTILLINGSPLASS Mannskapsbil
TREBRU
BT1-03 OK GULV 1.ETG. +181.10
BT1-04 OK GULV 1. ETG +181.10 OK GULV U.ETG +177.55
BT2-05 OK GULV 1.ETG +181.10 OK GULV U.ETG +177.55
BT1-02 OK GULV 1.ETG. +181.10 OK GULV 2.ETG +184.15
BT1-01 OK GULV 1.ETG. +181.10
BT2-07 OK GULV 1.ETG +181.10
BT2-06 OK GULV 1.ETG +181.10 OK GULV +1.ETG 177.55
REGNBED
TUFTEPARK
GRESSLETTE
LEKEPLASS
GRILLPLASS
TRAFO
GANG-/SYKKELVEI
STØYSKJERM
Møte mot eks. innmålt terreng
EKS. TRAFO
Møte mot eks terreng NBI IKKE INNMÅLT
TEGNFORKLARING
Arkitekter